




สื่อประกอบการสอน
วิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
(Industrial Materials) 20100-1002

หน่วยที่ 11 หลักการตรวจสอบ
วัสดุเบื้องต้น


สาระการเรียนรู้


1. ความหมายของการตรวจสอบวัสดุ
2. ประเภทของการตรวจสอบวัสดุ
3. วิธีการตรวจสอบแบบไม่ทำลายสภาพ
4. วิธีการตรวจสอบแบบทำลายสภาพ



จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของการตรวจสอบวัสดุได้
2. จำแนกประเภทของการตรวจสอบวัสดุได้
3. บอกวิธีการตรวจสอบแบบไม่ทำลายสภาพได้
4. บอกวิธีการตรวจสอบแบบทำลายสภาพได้





1. ความหมายของ การตรวจสอบวัสดุ

การตรวจสอบวัสดุ (Material Inspection) หมายถึง กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุด้วยวิธีการตรวจสอบแบบไม่ทำลายสภาพ และการตรวจสอบแบบทำลาย เพื่อหารอยตำหนิข้อบกพร่องรอยร้าว รอยแตกแยก รูพรุน คุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางฟิสิกส์ และคุณสมบัติทางกลของวัสดุก่อนตัดสินใจนำวัสดุไปใช้ในการผลิตชิ้นงาน



2. ประเภทของการ ตรวจสอบวัสดุ


การตรวจสอบวัสดุซึ่งมีความจำเป็น และสำคัญอย่างมาก ก่อนเลือกและนำไปใช้ในการผลิตในงานอุตสาหกรรม ซึ่งในการพิจารณาเลือกและนำไปใช้ จำเป็นจะต้องทราบถึงคุณสมบัติของวัสดุนั้น เช่น ความแข็งแรง ความหนาแน่น ความเปราะ ความเหนียว เป็นต้น เพื่อความเหมาะสม ความถูกต้องกับการใช้งาน คุณสมบัติของวัสดุในงานอุตสาหกรรม สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. คุณสมบัติทางเคมี (Chemical Properties) เป็นคุณสมบัติที่

เกี่ยวกับปฏิกิริยาทางเคมีของวัสดุ เช่น ความทนทานต่อการกัดกร่อน
ความคงทนต่ออุณหภูมิ การหลอมละลาย ลักษณะของส่วนผสม
โครงสร้างของวัสดุ คุณสมบัติเหล่านี้ของวัสดุแต่ละชนิดจะมีความ
แตกต่างกัน

2. คุณสมบัติทางฟิสิกส์ (Physical Properties) เป็นคุณสมบัติที่

เกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุ เช่น ความสามารถในการนำ
ไฟฟ้า ความสามารถในการนำความร้อน ความหนาแน่น มวล น้ำหนัก
สี และความต้านทานของวัสดุ



3. คุณสมบัติทางกล (Mechanical Properties) เป็นคุณสมบัติที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นของวัสดุ เมื่อมีแรงภายนอกมากระทำกับวัสดุ เช่น ความแข็ง ความเหนียว ความสามารถในการยืดตัว ความยืดหยุ่น และความแข็งแรงของวัสดุในการรับแรงดึง การรับแรงอัด และการรับแรงเฉือน เป็นต้น สำหรับประเภทของการตรวจสอบวัสดุอุตสาหกรรม เพื่อหารอยตำหนิ ข้อบกพร่อง รอยร้าว รอยแตกแยก รูพรุน ความแข็ง และความเหนียว สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

1. วิธีการตรวจสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Non-Destructive Testing : DNT)

2. วิธีการตรวจสอบแบบทำลาย (Destructive Testing : DT)





3. วิธีการตรวจสอบ แบบไม่ทำลายสภาพ

วิธีการตรวจสอบแบบไม่ทำลายสภาพ (Non-Destructive Testing : DNT) เป็นการตรวจสอบสมบัติเฉพาะของวัสดุ หรือการตรวจสอบสภาพวัสดุชิ้นงาน เช่น รอยตำหนิ จุดบกพร่อง รอยร้าว รอยแตกแยก และรูพรุน ด้วยวิธีต่าง ๆ ซึ่งจะไม่ทำให้ชิ้นงานที่ถูกรับตรวจสอบเกิดความเสียหายผลที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็นข้อมูลคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ โดยการตรวจสอบนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการค้นหาข้อบกพร่องของวัสดุชิ้นงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกันคุณภาพวัสดุชิ้นงาน

1. การตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Testing : VT)

เป็นวิธีการตรวจสอบโดยใช้สายตาซึ่งเป็นการตรวจสอบแบบง่าย ๆ ตรวจสอบภายนอกชิ้นงานโดยตรงหรืออาจมีเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยในการตรวจสอบ ใช้เวลาในการตรวจสอบน้อยกว่าวิธีอื่น ๆ ต้นทุนในการตรวจสอบต่ำ สามารถทำการตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนการผลิต เครื่องมือที่ใช้ไม่ซับซ้อนมากนัก แต่ในการตรวจสอบต้องใช้ผู้มีความรู้ ความชำนาญสูง การตรวจสอบต้องใช้สายตาเป็นหลัก ซึ่งสายตามีการอ่อนล้าอาจทำให้การตัดสินใจผิดพลาดได้เช่นเดียวกันประมวลผลพิจารณาโดยไม่มี การเปลี่ยนรูปหรือทำลายชิ้นงาน



2. การตรวจสอบด้วยน้ำยาแทรกซึม (Liquid Penetrant

Inspection Testing : PT) เป็นวิธีการใช้ของเหลวที่มีคุณสมบัติแทรกซึม

สูง เพื่อตรวจสอบหารอยตำหนิ เช่น รูพรุน รอยแตกร้าว และรอยแยก

หรือความไม่ต่อเนื่องที่ผิวของวัสดุชิ้นงาน สามารถตรวจสอบกับวัสดุทุก

ชนิดที่ไม่เป็นรูพรุน


การตรวจสอบโดยวิธีนี้อาศัยหลักของปฏิกิริยาแทรกซึม

(Capillary Action) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ วิธีการโดยการทา

หรือพ่นของเหลวย้อมสีที่มีคุณสมบัติแทรกซึมเข้าไปในรอยร้าวหรือรู

เล็ก ๆ ได้ดี จากนั้นจะใช้สารเคมีหรือน้ำยาที่มีคุณลักษณะคล้าย


กระดาษซับ พ่นหรือโรยตรงบริเวณที่ต้องการตรวจสอบ



3. การตรวจสอบด้วยอำนาจแม่เหล็ก (Magnetic Particle Testing : MT) ซึ่งเป็นการตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก โดยใช้หลักการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็ก ซึ่งใช้กับการตรวจสอบวัสดุเหล็กเท่านั้น วิธีการคือโรยผงเหล็กข้อมลีสีขนาดเล็กลงบนบริเวณที่ทดสอบ ส่วนใหญ่จะเป็นสเปรย์ ผงเหล็ก จากนั้นให้นำอุปกรณ์สร้างสนามแม่เหล็ก อาจจะเป็นแม่เหล็กถาวร หรือแบบใช้ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (Electromagnetic)


กรณีพบจุดบกพร่อง เช่น รอยแตกแยก รอยร้าว รูพรุน โพรง อากาศ หรือมีสแตกฝังในเนื้อวัสดุ เป็นต้นบริเวณดังกล่าวจะปรากฏเป็นผงเหล็กให้เกาะกันเป็นแนวเส้นตามรอยร้าว หรือผงเหล็กก็จะรวมตัวกันเป็นกระจุก





ภาพที่ 11.3 การตรวจสอบด้วยอำนาจแม่เหล็ก

บทที่ 11.3 บทตรวจสอบของภาชนะอุตสาหกรรมทุกชนิด



4. การตรวจสอบด้วยคลื่นอัลตราโซนิก (Ultrasonic Testing :

UT) เป็นการตรวจสอบหารอยตำหนิ จุดบกพร่องบนพื้นและใต้พื้น

ผิวชิ้นงานทุกชนิดทั้งที่เป็นโลหะและอโลหะ ยกเว้นวัสดุที่มีเกรน

โตและหยาบเพราะจะเกิดความต้านทานคลื่นเสียงทำให้คลื่นเสียงหักเห

ไม่สามารถอ่านค่าที่แท้จริงได้ส่งผลต่อการอ่านค่าที่คลาดเคลื่อน หลักการ


โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงผ่านเข้าไปยังชิ้นงานที่ตรวจสอบ เมื่อคลื่น


เสียงกระทบกับจุดตำหนิ จุดบกพร่อง หรือสุดความหนาของชิ้นงานจะ

สะท้อนกลับมายังหัวตรวจสอบและส่งสัญญาณแสดงผลขึ้นที่จอภาพหรือ

จอออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) ผู้ตรวจสอบจะนำสัญญาณ


ดังกล่าวมาอ่านค่า วิเคราะห์ และสรุปผลการตรวจสอบต่อไป






ภาพที่ 11.4 การตรวจสอบด้วยคลื่นอัลตราโซนิก

บทที่ 11.4 การตรวจสอบด้วยคลื่นอัลตราโซนิก



5. การตรวจสอบด้วยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี (Radiographic Testing : RT) ซึ่งเป็นการตรวจสอบหาจุดบกพร่องภายในวัสดุชิ้นงาน จากภาพถ่ายรังสีเอกซ์ (X-Ray) และรังสีแกมมา (Gamma Ray) ซึ่งเป็นพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูง ทะลุผ่านชิ้นงานไปทำปฏิกิริยากับฟิล์มถ่ายภาพรังสีที่ติดอยู่ด้านหลังบริเวณเนื้อชิ้นงานหรือจุดบกพร่อง อาศัยหลักการดูดซับพลังงานที่ไม่เท่ากันของวัสดุ หรือการที่วัสดุมีความหนาไม่เท่ากัน



6. การตรวจสอบด้วยวิธีกระแสไหลวน (Eddy Current Test :

ET) เป็นการตรวจสอบด้วยกระแสไฟฟ้า เมื่อนำขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้า

ไหลผ่านเข้าใกล้ตัวนำ คือ ชิ้นงานตรวจสอบ ที่บริเวณรอบ ๆ ขดลวดจะ

เกิดเป็นสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field) กระทำกับชิ้นงานตัวนำ

เนื่องจากสนามแม่เหล็กของขดลวดนั้นเกิดจากไฟฟ้ากระแสสลับ ฟลักซ์

แม่เหล็ก (Magnetic Flux) ที่กระทำต่อชิ้นตัวนำจะมีทิศทางและขนาด

แปรเปลี่ยนไปตามเวลา กรณีเช่นนี้จะเกิดแรงดันไฟฟ้าขึ้นต่อต้านการ



เปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็กที่กระทำต่อชิ้นตัวนำ เรียกปรากฏการณ์

นี้ว่า การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ลักษณะของกระแสที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่า

กระแสไหลวน (Eddy Current)





ขนาดของกระแสไหลวนที่เกิดขึ้นบนชิ้นตัวนำ ตลอดจนการกระจาย
ขึ้นอยู่กับจำนวนความถี่การนำกระแสไฟฟ้าของชิ้นงานตัวนำ ค่า
ความซึมซับสนามแม่เหล็ก รูปร่างและขนาดชิ้นตัวนำ กระแสในขดลวด
ระยะห่างชิ้นตัวนำและขดลวด การแปรเปลี่ยนตามการเกิดรอยตำหนิ
จุดบกพร่อง เช่น รอยแตกบนชิ้นตัวนำ หรือวัสดุชิ้นงาน



ภาพที่ 11.6 การตรวจสอบด้วยวิธีกระแสไหลวน

7. การตรวจสอบด้วยน้ำมัน (Oil Inspection Testing) เป็นการตรวจสอบอีกวิธีหนึ่งซึ่งเหมาะสำหรับการตรวจสอบจุดตำหนิ รอยแตกร้าวภายนอกเล็กน้อย หลักการคือนำวัสดุชิ้นงานที่ตรวจสอบไปต้มในน้ำมันประมาณ 5 นาที เอาออกจากอ่างต้มทิ้งไว้ให้เย็นตัวลง แล้วเขี่ยน้ำมันที่ผิวชิ้นงานตรวจสอบให้แห้ง จากนั้นทาด้วยปูนขาว หรือแป้งเมื่อแห้งดีแล้ว นำชิ้นงานไปอบเพื่อให้ความร้อน น้ำมันที่ตกค้างจะซึมไหลออกตรงจุดตำหนิ รอยแตกร้าวทำให้คราบปูนขาว หรือแป้งเป็ยก แสดงให้เห็นว่าจุดนั้นมีตำหนิ มีรอยแตกร้าว





4. วิธีการตรวจสอบ แบบทำลายสภาพ

เป็นการตรวจสอบหรือทดสอบคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ ด้วยวิธีการทางกล ทางฟิสิกส์ หรือทางเคมี โดยการนำชิ้นงานมาทำเป็นชิ้นงานทดสอบ (Specimen) ตามมาตรฐานกำหนด ซึ่งจะทำให้ชิ้นงานทดสอบเกิดความเสียหาย แตกหัก บิด งอ เปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือรูปทรงจากเดิม การตรวจสอบแบบนี้จะได้ผลแน่นอน ชัดเจน ผลที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็นข้อมูลคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุชิ้นงานนั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกันคุณภาพวัสดุชิ้นงาน สำหรับการตรวจสอบแบบทำลายสภาพที่สำคัญและนิยมใช้

1. การตรวจสอบด้วยการตะไบ (Inspection with Filing) เป็น การตรวจสอบความแข็งของวัสดุชิ้น ด้วยการใช้ตะไบ ตัดเฉือนผิววัสดุ งานออกในลักษณะการถากหรือขูดเพื่อตรวจสอบความแข็งชิ้นงาน ซึ่งการตรวจสอบด้วยตะไบใช้ในกรณีไม่สามารถทดสอบความแข็งของ วัสดุชิ้นงานด้วยเครื่องทดสอบค่าประมาณความแข็งของวัสดุชิ้นงาน ด้วยตะไบบนผิวชิ้นงาน


ตารางที่ 11.1 ค่าความแข็งโดยประมาณจากการตะไบ

ที่	ค่าความแข็งโดยประมาณจากการตะไบ	
	ปฏิบัติการของการตะไบบนชิ้นทดสอบ	ค่าความแข็งร็อกเวลล์ (HRC)
1	ตะไบโลหะออกได้ง่าย โดยใช้แรงกดเบา ๆ	20
2	เริ่มตะไบออกยากขึ้น	30
3	ตะไบตัดด้วยความยาก	40
4	ตะไบเกือบจะไม่ตัดเนื้อโลหะ	50
5	ไม่สามารถตะไบตัดงานได้	70




2. การตรวจสอบด้วยการขูด (Inspection with Scraping)

เป็นการตรวจสอบความแข็งของผิวโลหะโดยการเปรียบเทียบโดยอาศัยหลักการวัสดุที่แข็งย่อมขูดผิวของวัสดุที่อ่อนได้ เช่น ไขเลื่อยมือ ทำจากเหล็กروبสูงสามารถขูดเหล็กแผ่นเป็นรอย แต่เมื่อนำเหล็กแผ่นไปขูดไขเลื่อยมือที่ทำจากเหล็กروبสูงกลับไม่มีรอยแสดงว่าไขเลื่อยมือมีความแข็งมากกว่าเหล็กแผ่น แต่ในบางครั้งก็สามารถบอกถึงชนิดของวัสดุได้ โดยการดูสีของวัสดุ เช่น สีแดงอาจเป็นทองแดง สีเหลืองอาจเป็นทองเหลือง



3. การตรวจสอบด้วยการเผา (Inspection with Burning) การตรวจสอบวิธีนี้ใช้ในกรณีต้องการทราบคุณสมบัติของวัสดุชิ้นงานเกี่ยวกับด้านต่าง ๆ เช่น การพาความร้อน การขึ้นรูป ความแข็ง และความเปราะ ซึ่งภายหลังทำการเผาก่อนนำไปใช้งานต่อไป


4. การตรวจสอบด้วยการเจียรระไน (Inspection with Grinding) การตรวจสอบโดยการนำชิ้นงานทดสอบที่เป็นโลหะ เหล็ก วัสดุหรือเจียรระไนด้วยล้อหินเจียรระไน แล้วสังเกตประกายไฟที่ได้จากการเจียรระไน และนำมาเทียบกับตารางมาตรฐาน



ตารางที่ 11.2

มาตรฐานของประกายไฟจากการเจียรไนชิ้นงานทดสอบ


ชื่อเหล็ก	ลักษณะของประกายไฟ	ภาพสะเก็ดประกายไฟ
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ	การแตกประกายไฟเป็นลักษณะ 3-4 แฉก กระจายอยู่ทั่วไป เส้นลำแสงมีความยาวและมีความสว่างมาก ประกายเรียบ	
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ - เจือดำ	ลักษณะการแตกของประกายไฟ จะพบธาตุ โมลิบดีนัม มีลักษณะเป็นปลายหอก บริเวณปลายมีประกายไฟมากขึ้น	
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง	การแตกประกายไฟเป็นลักษณะเป็นประกาย แฉกแบบหลายชั้นกระจายอยู่ทั่วไป ความยาวของเส้นลำแสงและความสว่างน้อยกว่ากลุ่มเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ	
เหล็กกล้าคาร์บอนสูง	ลักษณะประกายไฟที่พบมีลักษณะเป็นประกายแบบเดนไดรต์ (Dendrite) ขนาดค่อนข้างเล็กกระจายอยู่อย่างหนาแน่น เส้นลำแสงสั้นหนา สีของลำแสงเข้มขึ้น	



สำหรับการตรวจสอบแบบทำลายสภาพ เพื่อหาคุณสมบัติทางกลของวัสดุ มีวิธีการต่าง ๆ ที่สำคัญและใช้กันทั่วไปทั้งในสถานศึกษา และในภาคอุตสาหกรรม ดังนี้

1. การทดสอบแรงดึง (Tensile Testing) เป็นการทดสอบคุณสมบัติจากวัสดุชิ้นงานทดสอบ (Specimen) เพื่อหาค่าความแข็งแรง หรือค่าความต้านทานสูงสุด ความเค้นคราก และเปอร์เซ็นต์การยืดตัวของวัสดุ โดยนำชิ้นงานทดสอบที่มีการขึ้นรูปด้วยการลดขนาดพื้นที่หน้าตัด แล้วนำชิ้นงานทดสอบใส่เชื่อมเข้ากับเครื่องทดสอบแรงดึง (Tensile Testing Machine) ดึงวัสดุอย่างช้า ๆ ทำให้วัสดุจะยืดยาวขึ้นซึ่งอาจให้แรงดึงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ


จนกระทั่งขึ้นทดสอบขาด แล้วบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น
ดิ่งกับความเครียดตามแนวดิ่ง แสดงความสัมพันธ์เป็นกราฟ เรียกว่า
กราฟความเค้นกับความเครียด หรือแรงดิ่งกับระยะการเปลี่ยนรูป
(Deformation) ซึ่งเป็นระยะที่วัสดุยืดตัวออกจากระยะเดิม การทดสอบ
แรงดิ่งใช้หาค่าการยืดตัว





ภาพที่ 11.7 ลักษณะการทดสอบแรงดิ่ง

2. การทดสอบแรงอัด (Compression Testing) เป็นการ


ทดสอบคุณสมบัติจากวัสดุชิ้นงานทดสอบที่มีลักษณะการใช้แรงกด หรือแรงอัดในแนวตรง ทำให้วัสดุเปลี่ยนรูปร่าง มีความสูง หรือความ ยาวหดสั้นเข้าตามทิศทางของแรงที่กระทำ โดยใช้หัววัดทรงกระบอก หรือหัววัดที่มีลักษณะเป็นจานแบนกดลงบนชิ้นงานทดสอบ หัววัดที่ใช้ ในการทดสอบควรมีขนาดเท่ากับหรือใหญ่กว่าขนาดของชิ้นงาน ทดสอบวางชิ้นทดสอบให้อยู่กึ่งกลางของหัววัด จะใช้หลักการเพิ่มแรง หรือความเค้นกดอย่างช้า ๆ และสม่ำเสมอแล้ววัดค่าการเปลี่ยนแปลง รูปร่าง วัสดุที่นำมาทดสอบหากเป็นวัสดุที่มีความเหนียวจะโป่งพอง ออกด้านข้างวัสดุที่มีความอ่อนจะถูกอัดแบนโดยไม่แตกหัก แต่หากวัสดุมีความเปราะจะแตกหัก





ภาพที่ 11.8 ลักษณะการทดสอบแรงอัด

บทที่ 11.8 คุณสมบัติของวัสดุ



3. การทดสอบแรงกระแทก (Impact Testing) เป็นการทดสอบ

คุณสมบัติจากวัสดุชิ้นงานทดสอบโดยใช้แรงกระทำเคลื่อนที่ด้วย

ความเร็วกระแทกชิ้นงานทดสอบให้แตกหักเสียหายไป ซึ่งมี 3 แบบ

ได้แก่แบบไอซอด (Izod Test) และแบบชาร์ปี (Charpy Test โดยการ


ทดสอบทั้งสองแบบนี้จะทำการใส่แรงกระแทกด้วยการเหวี่ยงลูกตุ้ม

และใช้ชิ้นงานทดสอบที่มีร่องบากและมีขนาดเล็ก และการทดสอบจะ

เป็นการใส่แรงด้วยการดัดงอ การทดสอบแบบชาร์ปีจับยึดชิ้นงาน


ทดสอบมีลักษณะเป็นคานเดี่ยว แล้วจะตีกระแทกที่บริเวณด้านหลัง

ของร่องบาก




ส่วนแบบไอซอดจะใช้ปากกาจับยึดชิ้นงานทดสอบทั้งสองข้าง
ให้แน่นแล้วตีกระแทกที่ปลายอีกข้างหนึ่ง ด้านหน้าของร่องบาก
แบบนิกเบรก (Nick Break Test) เป็นอีกแบบหลักการนำ
ชิ้นงานมาบากทั้งสองข้างแล้วให้แรงตีกระแทกจนแตกหัก การทดสอบ
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความต้านทานต่อแรงกระแทก

Charpy Impact





Izod Impact



ภาพที่ 11.9 ลักษณะการทดสอบแรงกระแทกแบบชาร์ปี และแบบไอซอด


4. การทดสอบแรงดัดงอ (Bending Testing) เป็นการทดสอบคุณสมบัติจากวัสดุชิ้นงานทดสอบเป็นอีกวิธีหนึ่งสำหรับการทดสอบแบบอัตราเร็วคงที่ โดยการให้แรงกระทำกับชิ้นทดสอบแล้วทำให้เกิดแรงเค้นอัดขึ้นที่บริเวณด้านบนของหน้าตัดชิ้นงานทดสอบ และเกิดแรงเค้นดึงที่บริเวณด้านล่างของหน้าตัดชิ้นงานทดสอบในเวลาเดียวกัน ผลที่ได้จากการทดสอบสามารถบอกได้ถึงค่าความยืดหยุ่น ความแข็งแรง และคุณสมบัติอื่น ๆ แบบเดียวกันกับการทดสอบแรงดึง การทดสอบแบบนี้มักใช้กับวัสดุที่เปราะ เซรามิก และรวมถึงวัสดุประกอบต่าง ๆ





ภาพที่ 11.10 ลักษณะการทดสอบแรงดัดงอ

แบบที่ 11.10 อุปกรณ์การทดสอบแรงดัดงอ




5. การทดสอบแรงเฉือน (Shear Testing) เป็นการทดสอบคุณสมบัติจากวัสดุชิ้นงานทดสอบโดยให้แรงกระทำในแนวขนานกับแนวระนาบของชิ้นงานทดสอบ การทดสอบแรงเฉือนจะแตกต่างกับการทดสอบแรงดึงและแรงดัด โดยทั้งสองวิธีนั้นแรงกระทำในแนวตั้งฉากกับแนวแกนของชิ้นงานทดสอบโดยแรงเฉือนสองชนิดที่สำคัญในการกำหนดคุณสมบัติทางกลของวัสดุ ได้แก่ แรงเฉือนตรง (Direct Shear) และแรงเฉือนบิด (Torsional Shear)



ภาพที่ 11.11 ลักษณะการทดสอบแรงเฉือน

6. การทดสอบแรงล้า (Fatigue Testing) เป็นการทดสอบ

คุณสมบัติจากวัสดุชิ้นงาน เพื่อหาค่าความต้านทานความล้าของวัสดุ หรือความเค้นสูงสุดของวัสดุ ความล้าเป็นความเสียหายของวัสดุจากการรับแรงกระทำแบบซ้ำ ๆ แบบวงรอบ (Cyclic Loading) ทำให้เกิดความเค้นแบบวงรอบ (Cyclic Stress) จำนวนวงรอบของการรับแรง จะทำให้วัสดุชิ้นงานทดสอบเสียหาย โครงสร้างอะตอมภายในเนื้อวัสดุ เรียงตัวผิดเพี้ยนไป จะเป็นความเสียหายที่เริ่มจากการเสียรูปในชั้นอะตอมของวัสดุทำให้เกิดเป็นตำหนิเล็ก ๆ ขึ้น และขยายออกมาเป็นรอยร้าว (Crack Initiation)




ซึ่งความล้านี้จะขึ้นอยู่กับขนาดของแรงกระทำและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กระทำกับวัสดุได้แก่ ภาระทางกล วัสดุ และสภาพแวดล้อม เช่น การทดสอบการล้าในลักษณะนี้จะทำโดยการยึดจับชิ้นทดสอบด้วยตัวจับ ชิ้นทดสอบที่หมุนได้ทั้ง 2 ด้าน โดยจะมีการให้ภาระสถิตกับบริเวณที่ยึดจับชิ้นทดสอบด้วย จากนั้นตัวจับชิ้นทดสอบด้านหนึ่งจะเชื่อมต่อกับมอเตอร์เพื่อหมุนชิ้นงานเพื่อให้เกิดภาระแบบวงรอบ




ภาพที่ 11.12 ลักษณะการทดสอบแรงล้า

7.1 การทดสอบความแข็งแบบบริเนลล์ (Brinell Hardness Test) เป็นการวัดความแข็งโดยอาศัยแรงกดคงที่กระทำกับลูกบอลเหล็กกล้าชุบแข็งลงบนผิวชิ้นงานทดสอบ ซึ่งแรงกดสำหรับการทดสอบจะอยู่ในช่วง 500 -3,000 kgf และลูกบอลเหล็กกล้าจะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0-10 มิลลิเมตร โดยใช้ระยะเวลาในการกดประมาณ 10-15 วินาที สำหรับเหล็กหรือเหล็กกล้า และการกดประมาณ 30 วินาที สำหรับวัสดุโลหะนิ่ม เช่น ตะกั่ว ดีบุก เป็นต้น




ภาพที่ 11.13 ลักษณะการทดสอบความแข็งแบบบริเนลล์

7.2 การทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์ (Vickers Hardness Test) เป็นการวัดความแข็งโดยใช้หัวกดเพชรมีลักษณะเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมที่ปลายหัวกดทำมุม 136 องศา มุมที่มีองศาใกล้เคียงกับหัวกดลักษณะกลมมากที่สุด เป็นเวลา 10-15 วินาที ค่าความแข็งจะคำนวณจากแรงกดที่กระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ผิวเช่นเดียวกับการทดสอบแบบบริเนลล์ แต่วิธีนี้หัวกดเป็นเพชรซึ่งมีความแข็งสูงมากๆ ดังนั้นในการใช้งานจึงสามารถวัดค่าความแข็งได้ตั้งแต่โลหะที่นิ่มมาก จนถึงโลหะที่แข็งมากๆ โดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวกดจะเปลี่ยนก็เฉพาะแรงกดเท่านั้น โดยมีตั้งแต่ 1-120 kg ขึ้นอยู่กับความแข็งของโลหะที่ทดสอบ




ภาพที่ 11.14 ลักษณะการทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์

รูปที่ 11.14 ลักษณะการทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์



7.4 การทดสอบความแข็งแบบคนูป (Knoop Hardness Test)
เป็นการวัดความต้านทานของพื้นที่วัสดุต่อการเกิดรอยกด หรือการเสียรูปถาวรบริเวณที่พื้นผิวของวัสดุแบบเดียวกันกับการทดสอบแบบวิกเกอร์ สำหรับการทดสอบความแข็งแบบคนูปนี้จะเป็นหัวกดเพชรพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน โดยมีเส้นทแยงมุมด้านยาวกับด้านสั้นต่างกัน อัตราส่วน 7 : 1 และใช้น้ำหนักกดในช่วง 25-3,600 กรัมใช้ทดสอบความแข็งชิ้นงานขนาดเล็ก หรือทดสอบในบริเวณพื้นที่เล็ก ๆ บนชิ้นทดสอบ หรือการทดสอบแก้วเซรามิก โดยค่าความแข็งอยู่ในช่วง 60-1,000



ภาพที่ 11.16 ลักษณะการทดสอบความแข็งแบบคนูป

บทที่ 11.10 คุณสมบัติของวัสดุทางกลศาสตร์