



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน

ที่ ๔๔๔/๒๕๖๙

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติซ่อมแซมหน้าต่างกระจกห้องปฏิบัติการเขียนแบบ

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน

ด้วยสาขาวิชาช่างกลโรงงานได้ใช้ห้องเรียนทฤษฎีสำหรับจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้เกิดเหตุการณ์กระจกบานเลื่อนของห้องเรียนชำรุดเสียหาย เนื่องจากล้อเลื่อนของบานกระจกหลุดออกจากรางเลื่อน และมีลมพัดแรงทำให้บานกระจกหล่นจากชั้นที่ ๒ ลงสู่พื้นแตกละเอียดไม่สามารถซ่อมแซมได้ เหตุการณ์ไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ แต่ทำให้ห้องเรียนไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

จากการตรวจสอบพบว่ากระจกที่แตกเป็นกระจกใสหนา ๕ มิลลิเมตร รางเลื่อนอะลูมิเนียม และล้อพลาสติกเสื่อมสภาพจากการใช้งานยาวนานกว่า ๑๐ ปี จึงไม่สามารถซ่อมเฉพาะจุดได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนกระจกและอุปกรณ์ใหม่ทั้งชุด เพื่อความปลอดภัยและความเรียบร้อยของการเรียนการสอน

ในการนี้แผนกวิชาช่างกลโรงงานมีความประสงค์ขอมกระจกดังกล่าว เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปลอดภัย และเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายณัฐภูมิ ฤงทอง)

ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

ลงชื่อ.....

(นายนิวัฒน์ วิฑูรย์พันธ์)

ตำแหน่งหัวหน้างานอาคารสถานที่

เรียน ผอ.วท.บางสะพาน

๑.เพื่อโปรดทราบ.....

๒. 17/1/๒๕๖๙

- ผอ.วท.บางสะพาน
อ.นิวัฒน์ วิฑูรย์พันธ์
ร.ณัฐภูมิ

.....
๒๗ ม.ค. ๖๙

๑. กนกน / ๐๓๒๖๑๓

๒. ๐๓๒๖๑๓ / ๖๓๐

“เรียนดี มีคุณธรรม”


.....
(นายณัฐภูมิ ฤงทอง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน

ตารางแสดงรายการอุปกรณ์และสิ่งของที่ต้องซ่อมบำรุงรักษา

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ / เครื่องมือ	อาการชำรุด	สถานที่ตั้ง	วันที่พบการชำรุด	ความจำเป็นในการซ่อม
๑.	หน้าต่าง	แตกเสียหาย	ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ	๒๖/๐๑/๒๕๖๙	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน บุคลากร และนักเรียน-นักศึกษา รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน และเอื้อต่อการควบคุมอุณหภูมิภายในห้องให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

ภาพแสดงอุปกรณ์และสิ่งของที่ต้องซ่อมบำรุงรักษา

๑. หน้าต่าง



“เรียนดี มีคุณธรรม”



“เรียนดี มีคุณธรรม”