



วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน

แบบรายงานการจัดการเรียนการสอน Online

รายวิชา.....งานวัดละเอียดช่างยนต์.....ภาคเรียนที่.....๒.....ปีการศึกษา.....๒๕๖๘.....

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคบางสะพานได้มอบหมายให้ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....

.....รัฐพล ภูมิมา.....ครูประจำสาขาวิชา.....ช่างยนต์.....

ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนรายวิชา.....งานวัดละเอียดช่างยนต์..... รหัสวิชา ๒๐๑๐๑-๒๐๑๘
ของนักเรียน-นักศึกษา สาขาวิชา.....ช่างยนต์.....ระดับชั้น.....ปวช.๒/๓.....สัปดาห์ที่.....๑๑
วันที่.....๒๙.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๘.....

บัดนี้การปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ได้ดำเนินเสร็จสิ้นเป็นที่เรียนร้อยแล้ว
ตามเอกสารหลักฐานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online แนบท้าย และขอรายงานปัญหาและอุปสรรค
พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขดังนี้

ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
ด้านเทคโนโลยีความพร้อมของอุปกรณ์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เสถียร	วิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนและการจัดหาแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(.....นายรัฐพล ภูมิมา.....)

ครูผู้สอน

ความคิดเห็น

.....

ลงชื่อ.....

(นางวิลาสินี เรืองศรีมัน)

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา

ความคิดเห็น

.....

ลงชื่อ.....

(นายประพจน์ พุคชชนะ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

รูปภาพสื่อการเรียนการสอน

วันเสาร์ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

2. ระบบหน่วยของการวัด

ระบบหน่วยของการวัดที่นิยมใช้งานในงานอุตสาหกรรมจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ระบบ คือ

2.1 ระบบเมตริก หน่วยวัดความยาวในระบบเมตริกที่นิยมใช้ได้แก่ กิโลเมตร, เฮกโตเมตร, เดคาเมตร, เมตร, เดซิเมตร, เซนติเมตร และมิลลิเมตร การเปลี่ยนแปลงหน่วยจะเพิ่มหรือลดลง จะทำโดยการนำเลข 10 ยกกำลังไปคูณหรือหาร ถ้าต้องการทำหน่วยเล็กให้เป็นหน่วยใหญ่ก็นำเลข 10 ยกกำลังไปหาร ตรงกันข้ามหากต้องการทำหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็ก ก็นำเลข 10 ยกกำลังไปคูณ หน่วยวัดความยาวในระบบเมตริกมีดังนี้

10 มิลลิเมตร	=	1 เซนติเมตร
10 เซนติเมตร	=	1 เดซิเมตร
10 เดซิเมตร	=	1 เมตร
10 เมตร	=	1 เดคาเมตร
10 เดคาเมตร	=	1 เฮกโตเมตร
10 เฮกโตเมตร	=	1 กิโลเมตร

เช่น หากต้องการแปลงหน่วย 2 กิโลเมตรเป็นเมตรก็นำ 10^3 ไปคูณ ก็จะได้ 2×10^3 เท่ากับ 2,000 เมตร และสามารถเปรียบเทียบดังในตารางที่ 1.1

เปิดใช้งาน Windows
ไปที่การตั้งค่า เพื่อเปิดใช้งาน Windows

รูปภาพการสอนนักเรียน นักศึกษา

วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ (19)
0218
KSP
By C
สาธิต

Supakit

อภัยภูษิต ชุพน 080

อชิกร นาคบิลลิ่งค์

Ahtong'gg

เสฏฐวุฒิ

ไมล์อภัยภูษิต

อชิกร เว็กรวณ

อภัยภูษิต

ออก

ปิด ไมโครโฟน

ปิดกล้อง

แชร์หน้าจอ

ที่ประชุมต่างๆ