

บทเรียนที่

8




วงจรนิวเมติกส์แบบควบคุม
ลำดับงานต่อเนื่อง



1. ใช้ตัวเลขหรือตัวอักษรร่วมกับ
เครื่องหมายบอกผล

2. ตัวอย่างการทำงานแบบต่อเนื่อง



สาระการเรียนรู้

1.

ใช้ตัวเลขหรือตัวอักษร ร่วมกับเครื่องหมายบวกลบ




การแสดงขั้นตอนการทำงานของกระบอกลูบต่าง ๆ โดยใช้ตัวเลขหรือตัวอักษรร่วมกับเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบ โดยใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวเลขที่มีจุดทศนิยมเป็นศูนย์แทนอุปกรณ์ทำงานหรือกระบอกลูบ โดยที่กระบอกลูบใดทำงานก่อนจะได้รับตัวเลขหรือตัวอักษรก่อน เช่น กระบอกลูบ A, B, C หรือ 1.0, 2.0, 3.0 ตามลำดับ

เครื่องหมายบวก (+)	หมายถึง	ก้านสูบเคลื่อนที่ออก เช่น A+, B+, C+ หรือ 1.0+, 2.0+, 3.0+
เครื่องหมายลบ (-)	หมายถึง	ก้านสูบเคลื่อนที่เข้า เช่น A-, B-, C- หรือ 1.0-, 2.0-, 3.0-
เครื่องหมาย 	หมายถึง	ก้านสูบเคลื่อนที่ออก
เครื่องหมาย 	หมายถึง	ก้านสูบเคลื่อนที่เข้า


2.

ตัวอย่างการทำงาน แบบต่อเนื่อง



รูป แสดงลักษณะงานอัดพิมพ์ตัวอักษร

วงจรในการทำงานเขียนได้ดังนี้



รูป แสดงวงจรงานอัดพิมพ์ตัวอักษร