



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน.....
ที่ ๕๔๕/๒๕๖๕..... วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕.....
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC).....
เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน.....

ตามที่ประกาศจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ (PLC) กลุ่มที่ ๔ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ เพื่อร่วมกำหนดปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะนั้น

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ขอรายงานผลการประชุมการกำหนดปัญหาและหาแนวทางในการ แก้ไขปัญหาผู้เรียนของกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ (PLC) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ดังมีรายละเอียดเอกสารแนบมา พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ
(นางสาวเบญจวรรณ สังขานาคินทร์)
ครูประจำสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ลงชื่อ
(นายจรัญ มั่นส)
หัวหน้าสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

เรียน ผอ.วท บางสะพาน

๑. เพื่อโปรดพิจารณา

๒. เพื่อเสนอขอความเห็น

คือนายวิชาญ มั่นส

เป็นต้น

๓๐ ม.ค. ๖๕

- มรณ / มรณ
นายวิชาญ มั่นส
รองผู้อำนวยการรักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน

“เรียนดี มีคุณธรรม”

แบบบันทึกการค้นหาคำปัญหา

วันที่.....๒๗ มกราคม ๒๕๖๙.....สถานที่.....ห้องประชุมแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ.....

เวลาเริ่ม...๑๗.๐๐.....น. เวลาสิ้นสุด...๑๙.๐๐.....น. จำนวนผู้เข้าร่วม.....๔.....คน

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม PLC (Buddy teacher /ครูรุ่นพี่ (Senior teacher)/ ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ปรากฏท้องถิ่น (ถ้ามี)

นายนิมิตร ศรียาภัย นายประพจน์ พุฒชนะ นายจรัญ มนต์ นายนิวัฒน์ วิฑูรย์พันธ์ นางสาวเบญจ
วรรณ สังฆานาคินทร์ นางสาวเกษร สาระบูลย์

ปัญหา	สาเหตุของปัญหา	ลำดับความสำคัญ
การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน เรื่องงานเชื่อมแก๊ส	๑. ผู้เรียนไม่เข้าใจเกี่ยวกับงานเชื่อม แก๊ส	๒
	๒. ผู้เรียนขาดทักษะการประยุกต์ใช้ อุปกรณ์เกี่ยวกับงานเชื่อมแก๊ส	๓
	๓. ผู้เรียนขาดประสบการณ์การฝึก ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานเชื่อมแก๊ส	๑

สรุปปัญหาด้านการเรียนรู้ของนักเรียนที่กลุ่มคัดเลือก

ผู้เรียนขาดประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับงานเชื่อมแก๊ส ผู้เรียนไม่เข้าใจเกี่ยวกับงานเชื่อม
แก๊ส ผู้เรียนขาดทักษะการประยุกต์ใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับงานเชื่อมแก๊ส

ลงชื่อ.....

(นายจรัญ มนต์)

ตำแหน่ง ครูประจำสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

บันทึกแนวทางแก้ปัญหา

วันที่.....๒๗ มกราคม ๒๕๖๙.....สถานที่....ห้องประชุมแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ.....

เวลาเริ่ม...๑๗.๐๐.....น. เวลาสิ้นสุด...๑๙.๐๐.....น. จำนวนผู้เข้าร่วม.....๔.....คน

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม PLC (Buddy teacher /ครูรุ่นพี่ (Senior teacher)/ ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ปราชญ์ท้องถิ่น (ถ้ามี))

นายนิมิตร ศรียาภัย นายประพติ พุทธชนะ นายจรัญ มนต์ นายนิวัฒน์ วิฑูรย์พันธ์ นางสาวเบญจวรรณ สังฆานาคินทร์ นางสาวเกษร สาระบูลย์

ปัญหาด้านการเรียนรู้ของนักเรียนที่กลุ่ม PLC

ชื่อปัญหา การแก้ปัญหาลดสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องงานเชื่อมแก๊ส รายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

แนวทางการแก้ปัญหา ปรับวิธีการเรียนการสอนโดยวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

วัตถุประสงค์. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องงานเชื่อมแก๊ส รายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

แนวทางการดำเนินงาน

๑. ผู้สอนบรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง
๒. ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้
๓. ผู้สอนสาธิต และแสดงวิธีการปฏิบัติให้ผู้เรียนปฏิบัติไปพร้อมกัน
๔. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติโดยใช้วิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
๕. สรุปบทเรียน

ใบงาน / ทดสอบการวัดและประเมินผล

๑. ใบงาน เรื่อง งานเชื่อมแก๊ส
๒. แบบทดสอบ เรื่อง งานเชื่อมแก๊ส

ประโยชน์ที่จะได้รับ

๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องงานเชื่อมแก๊ส รายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นสูงขึ้น

ลงชื่อ.....

(นายจรัญ มนต์)

ตำแหน่ง ครูประจำสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ